

Specyfikacja pojazdu Ford B-Max

1. **Nr inwentarzowy:** 7-74-741-3
2. **Nazwa:** Samochód osobowy
3. **Marka:** Ford
4. **Model:** B-Max 1.0
5. **Wersja:** Trend
6. **Rok produkcji:** 2014
7. **Nr rejestracyjny:** NO 4229K
8. **VIN:** WF0KXXERJKEY20825
9. **Data pierwszej rejestracji:** 26.03.2014 r.
10. **Data ważności badania technicznego:** 03.03.2026 r.
11. **Przebieg:** 190373 km
12. **Kolor:** granatowy
13. **Rodzaj nadwozia:** minivan, 5 drzwiowe
14. **Pojemność / Moc silnika:** 999 ccm / 74kW (101KM)
15. **Rodzaj skrzyni biegów:** manualna
16. **Rodzaj napędu:** przedni
17. **Wyposażenie standardowe:**
 - fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - fotel pasażera składany
 - głośniki 6 szt.
 - gniazdo 12V
 - kierownica pokryta skórą
 - klimatyzacja
 - komputer pokładowy
 - konsola centralna
 - kurtyny powietrzne w I i II rzędzie
 - lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
 - ogrzewanie dodatkowe PTC
 - podłoga bagażnika dwupoziomowa z regulacją wysokości
 - poduszka powietrzna kierowcy
 - poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

- poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- poduszki powietrzne boczne
- radioodtwarzacz CD + MP3
- siedzenia tylne dzielone asymetryczne
- sterowanie radiem w kierownicy
- system drzwi panoramicznych
- system elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- system kontroli ciśnienia w oponach
- system wspomagania nagłego hamowania
- światła p/mgielne przednie
- wyświetlacz monochromatyczny
- zamek centralny zdalnie sterowany
- złącze „AUX”
- złącze „iPod”
- złącze „AUX”
- ABS + EBD – system dystrybucji siły hamowania
- szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

18. Wyposażenie dodatkowe:

- autoalarm
- czujnik parkowania - tył

19. Stan techniczny:

- pojazd sprawny technicznie
- pokrywa silnika załamana w części przedniej środkowej,
- drzwi przednie lewe poobijany lakier na tylnej krawędzi,
- błotniki tylne lewy + prawy miejscowo pordzewiałe na obrzeżu,
- krata wlotu powietrza pęknięta,
- zderzak przedni miejscowo zarysowany lakier w części prawej,
- zderzak tylny miejscowo zdarty lakier w części bocznej prawej,
- tapicerka kanapy siedzenia tylnego poplamiona,
- dźwignia regulacji fotela kierowcy połamana,
- osłona dźwigni otwarcia pokrywy komory silnika połamana,
- wykładzina wew. pokrywy komory silnika porwana,

20. Wartość: 13 000 zł